



Vorrichtung zum Vorformen.



Vorgeformter Rohling.

Rohling an die Nakago angeformt.



Die Aussparung für den Munemachi ist eingebracht.

Gleicher Zustand aus einer anderen Sicht.



Die alte, schlecht sitzende Habaki,
neben der neuen.



Jetzt nur noch sauber anpassen.



Schon deutlich weniger Spalt, und es
wird noch besser.



Als nächstes die Machi-gane einlöten.



Die erste grobe Form ist festgelegt.



Gleicher Stand aus anderer Sicht.



Noch dichter an der Endform.



Gleicher Stand aus anderer Sicht.



Fertig zum Einpassen in die Saya, leider ist die Lötnaht viel zu dick!